



A MÁXIMA PERFORMANCE

BOLETIM TÉCNICO
C.A. XX.XXX



LUVA HOT PLUS ALTA TEMPERATURA JT 1707

DESCRIÇÃO

A luva Hot Plus foi desenvolvida para oferecer segurança ao usuário em trabalhos com materiais em temperatura de até 250°C com intermitência de 10 segundos. São confeccionadas em fibras sintéticas com características para isolamento térmico, foam em látex reforçado na palma e dedos e $\frac{3}{4}$ do dorso para melhor aderência no trabalho com peças úmidas.

CARACTERÍSTICAS

- Proteção das mãos do usuário em processos com manuseio de peças em altas temperaturas.
- Estrutura em fibra sintética especial para isolamento a altas temperaturas.
- Boa resistência mecânica possibilitando o uso em processos com riscos elevados.
- Banho em foam de látex reforçado com característica para resistir as altas temperaturas sem liberação de resíduos.
- Design anatômico para maior conforto do usuário.

TAMANHOS

Disponível nos tamanhos 8, 9 e 10.

NORMAS E APROVAÇÕES

O equipamento foi testado e aprovado por laboratório credenciado e está dentro das exigências estabelecidas em norma.

Atende requisitos das normas ISO 21420:2020, EN388:2016 e EN407:2004.

EN388:2016	
Resistência à abrasão	X
Resistência ao corte	X
Resistência ao rasgamento	X
Resistência à perfuração	X
TDM - Resistência ao corte	X

EN407:2004	
Comportamento ao fogo	X
Calor de contato	2
Calor convectivo	X
Calor Radiante	X
Pequenos respingos de metal fundido	X
Grandes respingos de metal fundido	X

*Calor de contato de 250° por 15 segundos.

LUVA HOT PLUS ALTA TEMPERATURA JT 1707

BOLETIM TÉCNICO
C.A. XX.XXX

PESO APROXIMADO

95 gramas o par.

EMBALAGEM UNITÁRIA

Embalagem plástica com 1 par.

EMBALAGEM INTERMEDIÁRIA

Embalagem plástica com 12 pares.

EMBALAGEM MASTER

Caixa de papelão com 120 pares.

ADVERTÊNCIAS

Se as luvas forem danificadas durante o uso, interrompa a atividade imediatamente. Nunca modifique ou altere este produto ou seu modo de uso. Caso as luvas apresentem algum tipo de rasgamento, furo ou costuras soltando, substitua por luvas novas.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

A limpeza das luvas deverá ser realizada apenas com água e sabão neutro ou pano úmido, após a limpeza deixe secar a sombra. Nunca seque ao sol e não utilize solventes ou produtos químicos na limpeza, Isso pode prejudicar as características do tecido comprometendo a segurança. Evite o uso das luvas úmidas.

ARMAZENAMENTO / GUARDA

Manter as luvas em local limpo, dentro da embalagem original, livre da luz solar e em temperatura ambiente. Proteja as luvas de óleos, ácidos e solventes. Luvas apresentando rasgamento ou desgaste excessivo devem ser substituídas imediatamente.

VIDA ÚTIL

Variável conforme as condições de uso, higiene e guarda do produto.

VALIDADE

Validade de 5 anos, desde que, dentro da embalagem original antes do uso.



A MÁXIMA PERFORMANCE